

AKT

«23» сентябрь 2024г.

(наименование организации)

(наименование района)

(ф.и.о.)

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17к.2

по ул. Расплетина с целью определения пригодности для естественной
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или
наименование помещений

Вентиляционные каналы

обнаруженные дефекты

пригодность

KB, №1-59

НЕТ.

да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

индивидуальный предприниматель
Трифонов

Павел Александрович

Mo6.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляций

Текущий и плановые ремонты

Оформление технической документации

 $(\hat{\phi}, \mathcal{H}, \mathcal{O})$

Трифонов П.А.

(Φ, R, O.)

Федянин В.В.

(ф. и. о.)